

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren
B22	Klasse	Gießerei; Pulvermetallurgie
B22C	Unterklasse	Gießformen (Formen von hitzebeständigem Material allgemein B28B)
B22D	Unterklasse	Gießen von Metallen; Gießen anderer Werkstoffe nach dem gleichen Verfahren oder mit den gleichen Vorrichtungen (Verarbeiten von Kunststoffen oder Massen in plastischem Zustand B29C; metallurgische Behandlung, Auswahl der Zuschlagstoffe für das Metall C21 , C22)
B22F	Unterklasse	Verarbeiten von Metallpulver; Herstellen von Gegenständen aus Metallpulver; Gewinnung von Metallpulver (Verfahren oder Vorrichtungen zum Granulieren von Stoffen allgemein B01J 2/00; Herstellen von keramischen Massen durch Verdichten oder Sintern C04B , z.B. C04B 35/64; für die Metallherstellung als solche, <u>siehe</u> C22; Reduktion oder Zerlegung von Metallverbindungen allgemein C22B; Herstellung von Legierungen durch Pulvermetallurgie C22C; elektrolytische Herstellung von Metallpulver C25C 5/00)