

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B27</b>	<b>Klasse</b>	<b>Bearbeiten oder Konservieren von Holz oder ähnlichem Werkstoff; Nagelmaschinen oder Klammermaschinen allgemein</b>
<b>B27H</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Biegen von Holz oder ähnlichem Werkstoff; Böttcherei; Herstellen von Rädern aus Holz oder ähnlichem Werkstoff</b>
<b>B27H 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Biegen von Holz, z.B. von Holzhalbzeug [1, 2, 2006.01]</b>
<b>B27H 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Herstellung von Konstruktionsteilen für Wannen, Bottiche oder Fässer (Zusammenbau, z.B. Fassbinden, B27H 5/00) [1, 2006.01]</b>
B27H 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Herstellung von Fassdauben [1, 2006.01]
B27H 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Herstellung von Fassböden oder Fassmänteln [1, 2006.01]
<b>B27H 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Herstellung von Wannen, Bottichen oder Fässern (aus Furnierstreifen oder -blättern B27D 1/00) [1, 2006.01]</b>
B27H 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Aufbau aus Dauben [1, 2006.01]
B27H 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . Formen von Dauben in die Endform und ihr Zusammenbau [1, 2006.01]
B27H 5/08	1-Punkt Untergruppe	. Fertigbearbeiten von Fässern, z.B. Schneiden von Nuten [1, 2006.01]
B27H 5/10	2-Punkt Untergruppe	. . Binden oder Bereifen von Fässern [1, 2006.01]
B27H 5/12	2-Punkt Untergruppe	. . Herstellen von Holzspunden; Bohren oder Aufreiben von Spundlöchern [1, 2006.01]
<b>B27H 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Herstellung von Rädern ganz oder vorwiegend aus Holz, z.B. von Wagenrädern; Herstellung von Rädern mit Felge oder Radkranz aus Holz, z.B. von Lenkrädern [1, 2, 2006.01]</b>