В	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B27	Klasse	Bearbeiten oder Konservieren von Holz oder ähnlichem Werkstoff; Nagelmaschinen oder Klammermaschinen allgemein
B27D	Unterklasse	Verarbeiten von Furnierholz oder Sperrholz (Aufbringen von Flüssigkeiten oder von anderen fließfähigen Stoffen auf Oberflächen allgemein B05; Schleifen, Glätten mit Sandpapier oder Polieren von Holz B24; Auftragen von Klebstoffen oder Leim auf Holzflächen B27G 11/00; Herstellung von Furnieren B27L 5/00)
B27D 1/00	Hauptgruppe	Verbinden von Holzfurnier mit beliebigem Material; Formung zu Gegenständen (Herstellen von Gegenständen in Trockenverfahren aus Spänen oder Fasern, die aus Holz oder anderen lignocellulosehaltigem oder ähnlichem organischen Material bestehen, B27N); vorbereitendes Bearbeiten von zu verbindenden Oberflächen, z.B. Aufrauen [1, 2006.01]
B27D 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Heiztische zum Anwärmen der Furniere [1, 2006.01]
B27D 1/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Herstellen von Sperrholz oder daraus hergestellten Gegenständen; Sperrholzplatten [1, 2006.01]
B27D 1/06	2-Punkt Untergruppe	Herstellen der Mittelschichten; Form der Mittelschichten [1, 2006.01]
B27D 1/08	2-Punkt Untergruppe	Herstellen von geformten Gegenständen; hierfür besonders bestimmte Pressen [1, 2006.01]
B27D 1/10	1-Punkt Untergruppe	. Stumpf Aneinanderfügen von Furnierzuschnitten; Verbinden derselben entlang den Kanten; vorbereitendes Bearbeiten der Kanten, z.B. Schneiden [1, 2006.01]
B27D 3/00	Hauptgruppe	Furnierpressen; Pressplatten; Sperrholzpressen (Pressen allgemein B30B) [1, 2006.01]
B27D 3/02	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Mehrzahl von Pressplatten, d.h. Mehretagenheizpressen [1, 2006.01]
B27D 3/04	1-Punkt Untergruppe	. mit endlos angeordneten sich bewegenden Pressplatten, Bändern oder dgl. [1, 2006.01]
B27D 5/00	Hauptgruppe	Andere, besonders für Furnierholz oder Sperrholz ausgebildete Verarbeitung (Verarbeiten von Streifen in gleicher Weise wie Schilfrohr B27J) [1, 2006.01]