В	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B41	Untersektion	Drucken
B41	Klasse	Drucken; Liniermaschinen; Schreibmaschinen; Stempel [4]
B41F	Unterklasse	Druckmaschinen oder Druckpressen (Vervielfältigungseinrichtungen oder Bürodruckmaschinen B41L) [4]
B41F 1/00	Hauptgruppe	Tiegeldruckmaschinen, d.h. Maschinen, bei denen das Drucken durch wenigstens ein hauptsächlich ebenes Druckübertragungsglied bewirkt wird, das mit einem ebenen Satzbett zusammenwirkt [1, 2006.01]
B41F 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Handbetätigte Tiegeldruckmaschinen [1, 2006.01]
B41F 1/04	1-Punkt Untergruppe	. für Einzelabdruck, z. B, auf Bogen [1, 2006.01]
B41F 1/06	2-Punkt Untergruppe	mit Tiegeln, die während der Bewegung parallel zum Satzbett gehalten werden [1, 2006.01]
B41F 1/08	2-Punkt Untergruppe	auf Bahnen [1, 2006.01]
B41F 1/10	1-Punkt Untergruppe	. für Mehrfachabdruck in einer oder mehreren Farben, z.B. auf Bahnen [1, 2006.01]
B41F 1/12	2-Punkt Untergruppe	auf Bogen [1, 2006.01]
B41F 1/14	3-Punkt Untergruppe	mit schwingenden Tiegeln oder Formträgern [1, 2006.01]
B41F 1/16	1-Punkt Untergruppe	. für Offsetdruck [1, 2006.01]
B41F 1/18	1-Punkt Untergruppe	. für Lithografie [1, 2006.01]
B41F 1/20	1-Punkt Untergruppe	. zum Bedrucken der Bogenrückseite, z.B. zum Drucken auf beide Seiten der Bogen [1, 2006.01]
B41F 1/22	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet zum Drucken von Überschriften, z.B. Briefköpfen [1, 2006.01]
B41F 1/24	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Probedruck [1, 2006.01]
B41F 1/26	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
B41F 1/28	2-Punkt Untergruppe	Bogenförder-, Ausrichte- oder Halteeinrichtungen [1, 2006.01]
B41F 1/30	3-Punkt Untergruppe	mittels kreisenden Greifern [1, 2006.01]
B41F 1/32	3-Punkt Untergruppe	mittels Luftdruck, z.B. Vakuum [1, 2006.01]
B41F 1/34	3-Punkt Untergruppe	Registriereinrichtungen, z.B. Messgeräte [1, 2006.01]
B41F 1/36	3-Punkt Untergruppe	Greifer zum Fördern und zum Halten von Bogen auf den Tiegeln [1, 2006.01]
B41F 1/38	2-Punkt Untergruppe	Drucktiegel oder Satzbett [1, 2006.01]
B41F 1/40	2-Punkt Untergruppe	Farbwerke [1, 2006.01]
B41F 1/42	3-Punkt Untergruppe	mittels flacher Farbabgabeteile, z.B. Scheiben [1, 2006.01]
B41F 1/44	3-Punkt Untergruppe	mittels Farbbändern [1, 2006.01]
B41F 1/46	3-Punkt Untergruppe	mittels Walzen [1, 2006.01]
B41F 1/48	3-Punkt Untergruppe	drehend um den Tiegel oder den Formträger [1, 2006.01]
B41F 1/50	3-Punkt Untergruppe	abgestützt auf Wagen zur Bewegung in oder auf Laufschienen [1, 2006.01]
B41F 1/52	4-Punkt Untergruppe	Wagenantriebsgetriebe [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
B41F 1/54	2-Punkt Untergruppe	Steuer- oder Regeleinrichtungen für den Pressdruck [1, 2006.01]
B41F 1/56	2-Punkt Untergruppe	Hilfseinrichtungen [1, 2006.01]
B41F 1/58	3-Punkt Untergruppe	Anordnungen von Zählwerken zum Zählen von Bogen [1, 2006.01]
B41F 1/60	2-Punkt Untergruppe	Sicherheitseinrichtungen [1, 2006.01]
B41F 1/62	3-Punkt Untergruppe	zum Verhindern von Verletzungen des Druckers [1, 2006.01]
B41F 1/64	4-Punkt Untergruppe	der Hände des Druckers [1, 2006.01]
B41F 1/66	3-Punkt Untergruppe	ansprechend auf fehlerhafte Betriebsdaten [1, 2006.01]
B41F 3/00	Hauptgruppe	Zylinder-Flachform-Druckmaschinen [Schnellpressen], hauptsächlich aus wenigstens einem Zylinder bestehend, der mit wenigstens einem ebenen Satzbett zusammenwirkt [1, 2006.01]
B41F 3/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Druckzylinder oder Zylindern, die in einer Richtung umlaufen [1, 2006.01]
B41F 3/04	2-Punkt Untergruppe	absatzweise; Stopzylinderdruckmaschinen [1, 2006.01]
B41F 3/06	2-Punkt Untergruppe	ununterbrochen [1, 2006.01]
B41F 3/08	3-Punkt Untergruppe	Eintourenschnellpressen [1, 2006.01]
B41F 3/10	3-Punkt Untergruppe	Zweitourenschnellpressen [1, 2006.01]
B41F 3/12	2-Punkt Untergruppe	Doppelschnellpressen, d.h. mit mehr als einem Zylinder oder Satzbett [1, 2006.01]
B41F 3/14	1-Punkt Untergruppe	. mit Druckzylinder oder Zylindern, die während jeder Arbeitsperiode einmal vor- und zurückschwingen [Schwingzylinderschnellpressen] [1, 2006.01]
B41F 3/16	2-Punkt Untergruppe	Doppelschnellpressen, d.h. mit mehr als einem Zylinder oder Satzbett [1, 2006.01]
B41F 3/18	1-Punkt Untergruppe	. von besonderer Bauart oder für Sonderzwecke [1, 2006.01]
B41F 3/20	2-Punkt Untergruppe	mit feststehendem Satzbett und beweglichem Druckzylinder [1, 2006.01]
B41F 3/22	3-Punkt Untergruppe	mit mehr als einem Satzbett [1, 2006.01]
B41F 3/24	3-Punkt Untergruppe	mit Zylindern, die um die Satzbetten mit oberen und unteren ebenen Druckformen beweglich sind [1, 2006.01]
B41F 3/26	2-Punkt Untergruppe	mit Satzbetten und Druckzylindern, die gleichzeitig relativ zueinander beweglich sind [1, 2006.01]
B41F 3/28	2-Punkt Untergruppe	Abziehpressen für Hochdruck, Flachdruck oder Tiefdruck, d.h. Pressen zum Überprüfen der Richtigkeit von Druckformen [1, 2006.01]
B41F 3/30	2-Punkt Untergruppe	für Flachdruck (Abziehpressen B41F 3/28) [1, 2006.01]
B41F 3/32	3-Punkt Untergruppe	Feuchtwerke [1, 2006.01]
B41F 3/34	3-Punkt Untergruppe	für Offsetdruck [1, 2006.01]
B41F 3/36	2-Punkt Untergruppe	für Tiefdruck oder Heliogravüre (Abziehpressen B41F 3/28) [1, 2006.01]
B41F 3/38	3-Punkt Untergruppe	Wisch- und Rakelvorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 3/40	2-Punkt Untergruppe	Schöndruck und Widerdruck [1, 2006.01]
B41F 3/42	2-Punkt Untergruppe	für Mehrfarbendruck auf Bogen [1, 2006.01]
B41F 3/44	2-Punkt Untergruppe	für Einfarbendruck oder Mehrfarbendruck auf eine Seite von Bahnen oder für Schöndruck und Widerdruck auf Bahnen, d.h. Einfarbendruck oder Mehrfarbendruck auf beiden Seiten von Bahnen [1, 2006.01]

		541. 1/10	
Symbol	Тур	Titel	
B41F 3/46	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]	
B41F 3/48	2-Punkt Untergruppe	Rahmen [1, 2006.01]	
B41F 3/51	2-Punkt Untergruppe	Satzbetten; Lagerungen dafür (B41F 3/52 hat Vorrang) [3, 2006.01]	
B41F 3/52	2-Punkt Untergruppe	Vorrichtungen zum Kühlen, Erwärmen oder Trocknen von Druckformen [1, 3, 2006.01]	
B41F 3/54	2-Punkt Untergruppe	Druckzylinder; Lagerungen dafür [1, 2006.01]	
B41F 3/56	3-Punkt Untergruppe	Einrichtungen zum Einstellen der Druckzylinder gegenüber den Satzbetten und Feststellen in G Stellung [1, 2006.01]	eingestellter
B41F 3/58	2-Punkt Untergruppe	Antriebsgetriebe, Synchronisierungsgetriebe oder Steuergetriebe [1, 2006.01]	
B41F 3/60	3-Punkt Untergruppe	für Satzbetten [1, 2006.01]	
B41F 3/62	4-Punkt Untergruppe	mittels Hebelgetriebe und Rädergetriebe zum Erzeugen hin- und hergehender oder winkelige Bewegungen [1, 2006.01]	er
B41F 3/64	5-Punkt Untergruppe	mittels Kurbeltrieben [1, 2006.01]	
B41F 3/66	5-Punkt Untergruppe	mittels Zahnstangengetriebe [1, 2006.01]	
B41F 3/68	6-Punkt Untergruppe	mit in einer Richtung umlaufendem Ritzel [1, 2006.01]	
B41F 3/70	4-Punkt Untergruppe	mittels unmittelbar gekoppelter Motoren [1, 2006.01]	
B41F 3/72	5-Punkt Untergruppe	mittels Flüssigkeitsmotoren [1, 2006.01]	
B41F 3/74	4-Punkt Untergruppe	mittels Kupplungen [1, 2006.01]	
B41F 3/76	4-Punkt Untergruppe	Bremseinrichtungen oder Einrichtungen zum Anhalten des Satzbettes in der angezeigten Ste 2006.01]	ellung [1,
B41F 3/78	5-Punkt Untergruppe	Luftpuffer [1, 2006.01]	
B41F 3/80	3-Punkt Untergruppe	für Druckzylinder [1, 2006.01]	
B41F 3/81	2-Punkt Untergruppe	Farbwerke [3, 2006.01]	
B41F 3/82	1-Punkt Untergruppe	. Hilfseinrichtungen [1, 2006.01]	
B41F 3/84	2-Punkt Untergruppe	Anordnungen von Zählwerken [1, 2, 2006.01]	
B41F 3/86	2-Punkt Untergruppe	Nummeriereinrichtungen [1, 2006.01]	
		Rotationsdruckmaschinen	
B41F 5/00	Hauptgruppe	Rotationshochdruckmaschinen [1, 2006.01]	
B41F 5/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf Bogen [1, 2006.01]	
B41F 5/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf Bahnen [1, 2006.01]	
B41F 5/06	2-Punkt Untergruppe	mit mehreren hintereinander angeordneten Druckwerken [1, 2006.01]	
B41F 5/08	2-Punkt Untergruppe	mit mehreren übereinander und hintereinander angeordneten Druckwerken [1, 2006.01]	
B41F 5/10	2-Punkt Untergruppe	mit mehreren nebeneinander angeordneten Druckwerken [1, 2006.01]	
B41F 5/12	2-Punkt Untergruppe	zum Drucken auf beiden Seiten von Bahnen zwischen demselben Formzylinder und Druckzylind 2006.01]	der [1,
B41F 5/14	2-Punkt Untergruppe	mit mehreren Druckzylindern, die um einen Formzylinder herum angeordnet sind [1, 2006.01]	

Symbol         Typ         Titel           B41F 5/16         2-Punkt Untergruppe         für Mehrfarbendruck [1, 2006.01]           B41F 5/18         3-Punkt Untergruppe         mit einem Druckzylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusammenart.           B41F 5/20         1-Punkt Untergruppe         . besonders ausgebildet für Probedruck [1, 2006.01]           B41F 5/22         1-Punkt Untergruppe         . für indirekten Druck [3, 2006.01]           B41F 7/00         Hauptgruppe         Rotationsflachdruckmaschinen [1, 2006.01]           B41F 7/02         1-Punkt Untergruppe         . für Offsetdruck [1, 2006.01]           B41F 7/03         2-Punkt Untergruppe         mit Druckwerken, bei denen ein Formzylinder, ein übertragungszylinder und einsing, 2.B. zum Drucken auf Bannen [1, 2006.01]           B41F 7/06         3-Punkt Untergruppe         mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]           B41F 7/10         2-Punkt Untergruppe         mit einem Druckzylinder, der mit verschiedenen Übertragungszylinder zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]           B41F 7/12         2-Punkt Untergruppe         mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschienen [1, 2006.01]           B41F 7/14         2-Punkt Untergruppe         mit zwei Oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragung	D41F 1/10
3-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedruck [1, 2006.01]  841F 5/22 1-Punkt Untergruppe für indirekten Druck [3, 2006.01]  841F 5/24 1-Punkt Untergruppe für Flexodruck [3, 2006.01]  841F 7/00 Hauptgruppe Rotationsflachdruckmaschinen [1, 2006.01]  841F 7/00 1-Punkt Untergruppe für Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/02 1-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/04 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/06 3-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/08 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/08 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/12 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/12 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/14 2-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/15 3-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/16 1-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3, 2006.01]  841F 7/20 1-Punkt Untergruppe intir Offsetdruck [3,	
1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedruck (1, 2006.01)  841F 5/22 1-Punkt Untergruppe für indirekten Druck (3, 2006.01)  841F 5/24 1-Punkt Untergruppe für Flexodruck (3, 2006.01)  841F 7/00 Hauptgruppe Rotationsflachdruckmaschinen (1, 2006.01)  841F 7/02 1-Punkt Untergruppe für Offsetdruck (1, 2006.01)  841F 7/04 2-Punkt Untergruppe mit Drucken auf Bahnen (1, 2006.01)  841F 7/06 3-Punkt Untergruppe mit Drucken auf Bogen (1, 2006.01)  841F 7/08 2-Punkt Untergruppe mit Drucken auf Bogen (1, 2006.01)  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe mit Drucken auf Bogen (1, 2006.01)  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusammen Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylinder Bahnen zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten (1, 2006.01)  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe mit zewei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Übertragungszylinder nur Druckzylindern von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Übertragungszylinder (2006.01)  841F 7/14 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Übertragungszylinder (1, 2006.01)  841F 7/15 3-Punkt Untergruppe mit zwei Oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylinder 2006.01]  841F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig (6, 2006.01)  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke (1, 2006.01)  841F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten (1, 2006.01)  841F 7/24 2-Punkt Untergruppe Feuchwerke (1, 2006.01)  841F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten (1, 2006.01)  841F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten (1, 2006.01)  841F 7/30 3-Punkt Untergruppe Feuchwerke (1, 2006.01)  841F 7/34 3-Punkt Untergruppe Feuchwerke (1, 2006.01)  841F 7/34 3-Punkt Untergruppe Feuchwerken (1, 2006.01)  841F 7/36 3-Punkt Untergruppe Feuchwerken (1, 2006.01)  841F 7/36 3-Punkt Untergruppe Feuchwerken (1, 2006.01)  841F 7/36 3-Punkt Untergruppe Feuchwer	
1-Punkt Untergruppe . für indirekten Druck [3, 2006.01]  841F 5/24 1-Punkt Untergruppe . für Flexodruck [3, 2006.01]  841F 7/00 Hauptgruppe Rotationsflachdruckmaschinen [1, 2006.01]  841F 7/02 1-Punkt Untergruppe . für Offsetdruck [1, 2006.01]  841F 7/04 2-Punkt Untergruppe . mit Druckwerken, bei denen ein Formzylinder, ein Übertragungszylinder und ei sind, z.B. zum Drucken auf Bahnen [1, 2006.01]  841F 7/06 3-Punkt Untergruppe . mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusamme Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylinder zum Drucken auf Bahnen zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  841F 7/10 2-Punkt Untergruppe . mit einem Druckzylinder, der mit verschiedenen Übertragungszylinder zum Drucken zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  841F 7/12 2-Punkt Untergruppe . mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  841F 7/14 2-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylinder 2006.01]  841F 7/15 3-Punkt Untergruppe . zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  841F 7/20 1-Punkt Untergruppe . Feuchtwerke [1, 2006.01]  841F 7/24 2-Punkt Untergruppe . Feuchtwerke [1, 2006.01]  841F 7/26 3-Punkt Untergruppe . mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/30 3-Punkt Untergruppe . mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/30 3-Punkt Untergruppe . mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/34 3-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  841F 7/35 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]	peitet [1, 2006.01]
### 17/04 ####################################	
B41F 7/00  Hauptgruppe  Rotationsflachdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/04  1-Punkt Untergruppe  In offsetdruck [1, 2006.01]  B41F 7/06  3-Punkt Untergruppe  In it Druckwerken, bei denen ein Formzylinder, ein Übertragungszylinder und ein sind, z. B. zum Drucken auf Bahnen [1, 2006.01]  B41F 7/08  2-Punkt Untergruppe  In it einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusammen Bogen oder Bahnen, z. B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylinder der mit verschiedenen Ubertragungszylindern zusammen Bogen oder Bahnen, z. B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylindern zusammen bogen der Bahnen, z. B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylindern zusammen wirkt, z. B. satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  B41F 7/12  2-Punkt Untergruppe  In it zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z. B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/14  2-Punkt Untergruppe  In it zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylinder 2006.01]  B41F 7/15  3-Punkt Untergruppe  Zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/18  1-Punkt Untergruppe  besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20  1-Punkt Untergruppe  Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24  2-Punkt Untergruppe  Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/26  3-Punkt Untergruppe  In it Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe  In it Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe  Rotation in it seine ein für zusel Wirkungseinrichtungen für Flüssigkeit in Schön- und Wirkungsein farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/34  3-Punkt Untergruppe  Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B	
1-Punkt Untergruppe . für Offsetdruck [1, 2006.01]  2-Punkt Untergruppe mit Druckwerken, bei denen ein Formzylinder, ein Übertragungszylinder und ein sind, z.B. zum Drucken auf Bahnen [1, 2006.01]  841F 7/06 3-Punkt Untergruppe zum Drucken auf Bogen [1, 2006.01]  841F 7/08 2-Punkt Untergruppe mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusamme Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylindern zum Drucken zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  841F 7/12 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Übertragungszylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  841F 7/14 2-Punkt Untergruppe mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylind 2006.01]  841F 7/15 3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  841F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metailbiech [1, 2006.01]  841F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten [1, 2006.01]  841F 7/24 2-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/26 3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/32 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/34 3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkei R41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Eindlose Bänder [1, 2006.01]	
2-Punkt Untergruppe mit Druckwerken, bei denen ein Formzylinder, ein Übertragungszylinder und ei sind, z.B. zum Drucken auf Bahnen [1, 2006.01]  841F 7/06 3-Punkt Untergruppe zum Drucken auf Bogen [1, 2006.01]  841F 7/08 2-Punkt Untergruppe mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusamm Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylinder Destragungszylinder zum Drucken bertragungszylinder zum Drucken zusammenwirkt, z.B. sateliler Druckeinheiten [1, 2006.01]  841F 7/12 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  841F 7/14 2-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  841F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  841F 7/18 1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  841F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten [1, 2006.01]  841F 7/24 2-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  841F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  841F 7/32 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/34 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  841F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  841F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]	
sind, z.B. zum Drucken auf Bahnen [1, 2006.01]  B41F 7/06 3-Punkt Untergruppe zum Drucken auf Bogen [1, 2006.01]  B41F 7/08 2-Punkt Untergruppe mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusamm Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylinder Bahnen zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  B41F 7/12 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/14 2-Punkt Untergruppe mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylind 2006.01]  B41F 7/15 3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18 1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24 2-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/26 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/31 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/33 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]	
2-Punkt Untergruppe mit einem Übertragungszylinder, der mit verschiedenen Formzylindern zusammen Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylinder Bahren zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  B41F 7/12 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/14 2-Punkt Untergruppe mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylind 2006.01]  B41F 7/15 3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18 1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20 1-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/24 2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26 3-Punkt Untergruppe mit übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit übertragungswalzen [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]	n Druckzylinder vorgesehen
Bogen oder Bahnen, z.B. mehrere Farbmuster auf einem Übertragungszylindern zum Di Bahnen zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  B41F 7/12 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/14 2-Punkt Untergruppe mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylind 2006.01]  B41F 7/15 3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18 1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24 2-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/26 3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkei 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
Bahnen zusammenwirkt, z.B. Satellit-Druckeinheiten [1, 2006.01]  B41F 7/12 2-Punkt Untergruppe mit zwei Zylindern, von denen einer für zwei Wirkungsweisen dient, z.B. als Üb Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/14 2-Punkt Untergruppe mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylind 2006.01]  B41F 7/15 3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/16 1-Punkt Untergruppe zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18 1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24 2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26 3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]	
Druckzylinder in Schön- und Widerdruckmaschinen [1, 2006.01]  B41F 7/14  2-Punkt Untergruppe mit zwei oder mehr Druckzylindern, die mit einem einzigen Übertragungszylind 2006.01]  B41F 7/15  3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/16  1-Punkt Untergruppe zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18  1-Punkt Untergruppe besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20  1-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/24  2-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28  3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit B41F 7/34  3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]	rucken auf Bogen oder
2006.01]  B41F 7/15 3-Punkt Untergruppe zum Bedrucken mehrerer Bogen oder Bahnen gleichzeitig [6, 2006.01]  B41F 7/16 1-Punkt Untergruppe . zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18 1-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20 1-Punkt Untergruppe Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24 2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26 3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32 3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkei B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37 3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	ertragungszylinder und
B41F 7/16  1-Punkt Untergruppe . zum Drucken auf steifem Werkstoff, z.B. Metallblech [1, 2006.01]  B41F 7/18  1-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20  1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24  2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26  3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28  3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37  3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	ler zusammenarbeiten [1,
B41F 7/18  1-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet für Probedrucke [1, 2006.01]  B41F 7/20  1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24  2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26  3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28  3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit B41F 7/34  3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37  3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/20  1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten [1, 2006.01]  B41F 7/24  2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26  3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28  3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit B41F 7/34  3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37  3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/24  2-Punkt Untergruppe Feuchtwerke [1, 2006.01]  B41F 7/26  3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28  3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37  3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/26  3-Punkt Untergruppe mit Übertragungswalzen [1, 3, 2006.01]  B41F 7/28  3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit B41F 7/34  3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37  3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/28 3-Punkt Untergruppe mit Bürsten [1, 2006.01]  B41F 7/30 3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32 3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkei Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37 3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/30  3-Punkt Untergruppe mit Sprüheinrichtungen [1, 2006.01]  B41F 7/32  3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkeit 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36  3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01]  B41F 7/37  3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/32 3-Punkt Untergruppe Rohrleitungen, Behälter oder ähnliche Zuführungseinrichtungen für Flüssigkei B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01] B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006.01] B41F 7/37 3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/34 3-Punkt Untergruppe Endlose Bänder [1, 2006.01]  B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006 mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
B41F 7/36 3-Punkt Untergruppe Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels dienen [1, 2006] B41F 7/37 3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	iten [1, 2006.01]
B41F 7/37 3-Punkt Untergruppe mit Unterkühlung zur Kondensierung von Luftfeuchtigkeit [6, 2006.01]	
	5.01]
B41F 7/38 3-Punkt Untergruppe Aufsaugende Kissen [1, 2006.01]	
B41F 7/40 3-Punkt Untergruppe Einrichtungen zum Anstellen oder Abheben der Feuchtwalze; Lager-, Einstellu Ausbauanordnungen dafür (solche Anordnungen oder Einrichtungen für Farbw 2006.01]	=
B41F 9/00 Hauptgruppe Rotationstiefdruckmaschinen [1, 2006.01]	
B41F 9/01 1-Punkt Untergruppe . für indirekten Druck [3, 5, 2006.01]	

Symbol	Тур	Titel
B41F 9/02	1-Punkt Untergruppe	. für Mehrfarbendruck [1, 2006.01]
B41F 9/04	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Probedruck [1, 2006.01]
B41F 9/06	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
B41F 9/08	2-Punkt Untergruppe	Wisch- und Rakelvorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 9/10	3-Punkt Untergruppe	mit Rakeln, Schaber oder ähnliche Einrichtungen [1, 2006.01]
B41F 9/12	3-Punkt Untergruppe	mit saugfähigen Kissen [1, 2006.01]
B41F 9/14	3-Punkt Untergruppe	mit ununterbrochenen biegsamen Oberflächen, z.B. endlose Bänder [1, 2006.01]
B41F 9/16	3-Punkt Untergruppe	Entfernen oder Wiedergewinnen von Druckfarbe von Wischvorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 9/18	2-Punkt Untergruppe	Hilfseinrichtungen zum Austauschen von Formzylindern [1, 2006.01]
B41F 11/00	Hauptgruppe	Rotationsdruckmaschinen mit Formzylindern, die eine Mehrzahl von Druckformen tragen, oder zum Durchführen von Buchdruck-, Flachdruck- oder Tiefdruckverfahren wahlweise oder in Kombination [1, 2006.01]
B41F 11/02	1-Punkt Untergruppe	. für Wertpapiere (Wertpapierdruck B41M 3/14) [3, 2006.01]
B41F 13/00	Hauptgruppe	Gemeinsame Einzelheiten von Rotationsdruckmaschinen [1, 2006.01]
B41F 13/004	1-Punkt Untergruppe	. Elektrische oder hydraulische Antriebsmerkmale [6, 2006.01]
B41F 13/008	1-Punkt Untergruppe	. Mechanische Antriebsmerkmale, z.B. Getriebe, Kupplungen [6, 2006.01]
B41F 13/012	2-Punkt Untergruppe	Zahnspielausgleich [6, 2006.01]
B41F 13/016	1-Punkt Untergruppe	. Bremsen [6, 2006.01]
B41F 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Fördern oder Führen von Bahnen durch Druckmaschinen [Rotationsdruckmaschinen] [1, 2006.01]
B41F 13/03	2-Punkt Untergruppe	Einführen von Bahnen in Druckmaschinen [6, 2006.01]
B41F 13/04	2-Punkt Untergruppe	schrittweise [1, 2006.01]
B41F 13/06	2-Punkt Untergruppe	Wendestangen-Anordnungen [1, 2006.01]
B41F 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Druckzylinder, Walzen [1, 2006.01]
B41F 13/10	2-Punkt Untergruppe	Formzylinder [1, 2006.01]
B41F 13/11	3-Punkt Untergruppe	Tiefdruckzylinder [6, 2006.01]
B41F 13/12	3-Punkt Untergruppe	Registereinstellvorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 13/14	4-Punkt Untergruppe	mit Mitteln zum Verstellen der Zylinder [1, 2006.01]
B41F 13/16	4-Punkt Untergruppe	mit Mitteln zum Verstellen der Druckformen auf den Zylindern [1, 2006.01]
B41F 13/18	2-Punkt Untergruppe	Gegendruckzylinder [1, 2006.01]
B41F 13/187	3-Punkt Untergruppe	für Rotationstiefdruck [6, 2006.01]
B41F 13/193	2-Punkt Untergruppe	Übertragungszylinder; Offsetzylinder [6, 2006.01]
B41F 13/20	2-Punkt Untergruppe	Ständer oder Gestelle für Formzylinder, Offsetzylinder oder Gegendruckzylinder [1, 2006.01]
B41F 13/21	3-Punkt Untergruppe	Schmitzringe [6, 2006.01]
B41F 13/22	2-Punkt Untergruppe	Mittel zum Kühlen oder Erwärmen von Druckzylindern [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
B41F 13/24	2-Punkt Untergruppe	Zylinder-Schaltvorrichtungen; Zylinder-Druckeinstellung [1, 2006.01]
B41F 13/26	3-Punkt Untergruppe	Anordnung von Zylinderlagern [1, 2006.01]
B41F 13/28	4-Punkt Untergruppe	exzentrisch zur Zylinderachse angeordnete Lager [1, 2006.01]
B41F 13/30	4-Punkt Untergruppe	Gleitlager [1, 2006.01]
B41F 13/32	4-Punkt Untergruppe	Pendellager [1, 2006.01]
B41F 13/34	3-Punkt Untergruppe	Zylinder-Hebe- oder -Anstellvorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 13/36	4-Punkt Untergruppe	Nocken, Exzenter, Keile oder dgl. [1, 2006.01]
B41F 13/38	4-Punkt Untergruppe	elektrisch oder magnetisch betätigt [1, 2006.01]
B41F 13/40	4-Punkt Untergruppe	druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
B41F 13/42	2-Punkt Untergruppe	Schutzvorrichtungen oder Abdeckungen, z.B. zum Verhindern des Eintretens oder Austretens von Fremdstoffen [1, 2006.01]
B41F 13/44	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Einsetzen von Zylindern verschiedener Größe, um Flächen unterschiedlicher Größe zu bedrucken [1, 2006.01]
B41F 13/46	1-Punkt Untergruppe	. Druckwerke zum Einsetzen der letzten Nachrichten [Nummerierwerke] [1, 2006.01]
B41F 13/48	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Drucken ausgewählter Flächen eines Formzylinders (Farbauftrag auf ausgewählte Teile der Druckform B41F 31/18) [1, 2006.01]
B41F 13/50	2-Punkt Untergruppe	durch Ausführen von Relativbewegungen zwischen Formzylindern und Druckzylindern während der Druckperiode [1, 2006.01]
B41F 13/52	2-Punkt Untergruppe	durch vorspringende und zurückspringende Teile der Oberfläche des Formzylinders [1, 2006.01]
B41F 13/54	1-Punkt Untergruppe	. zusätzliche Vorrichtungen zum Falzen, Schneiden, Sammeln oder Ablegen von Blättern oder Bahnen [1, 2006.01]
B41F 13/56	2-Punkt Untergruppe	Falzen oder Schneiden [1, 2006.01]
B41F 13/58	3-Punkt Untergruppe	in Längsrichtung [1, 2006.01]
B41F 13/60	3-Punkt Untergruppe	in Querrichtung [1, 2006.01]
B41F 13/62	3-Punkt Untergruppe	Falzzylinder oder Falztrommeln [1, 2006.01]
B41F 13/64	2-Punkt Untergruppe	Sammeln [1, 2006.01]
B41F 13/66	3-Punkt Untergruppe	und Klammern [1, 2006.01]
B41F 13/68	2-Punkt Untergruppe	Beilegen von Einlagen [1, 2006.01]
B41F 13/70	2-Punkt Untergruppe	Ablegen [1, 2006.01]
B41F 15/00	Hauptgruppe	Siebdruckmaschinen und -vorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Handbetätigte Vorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 15/04	2-Punkt Untergruppe	für Mehrfarbendruck [1, 2006.01]
B41F 15/06	2-Punkt Untergruppe	mit Zusatzeinrichtung, z.B. zum Trocknen bedruckter Gegenstände [1, 2006.01]
B41F 15/08	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen [1, 2006.01]
B41F 15/10	2-Punkt Untergruppe	für Mehrfarbendruck [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
B41F 15/12	2-Punkt Untergruppe	mit Zusatzeinrichtung, z.B. zum Trocknen bedruckter Gegenstände [1, 2006.01]
B41F 15/14	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
B41F 15/16	2-Punkt Untergruppe	Drucktische [1, 2006.01]
B41F 15/18	3-Punkt Untergruppe	Werkstückträger [1, 2006.01]
B41F 15/20	4-Punkt Untergruppe	mit Ansaugeinrichtung [1, 2006.01]
B41F 15/22	4-Punkt Untergruppe	für Einzelbogen [1, 2006.01]
B41F 15/24	4-Punkt Untergruppe	für Bahnen [1, 2006.01]
B41F 15/26	4-Punkt Untergruppe	für Gegenstände mit ebenen Oberflächen [1, 2006.01]
B41F 15/28	4-Punkt Untergruppe	für lange ebene Gegenstände, z.B. Streifen, Bänder [1, 2006.01]
B41F 15/30	4-Punkt Untergruppe	für Gegenstände mit gewölbten Oberflächen [1, 2006.01]
B41F 15/32	4-Punkt Untergruppe	für Gegenstände mit kegeligen Oberflächen [1, 2006.01]
B41F 15/34	2-Punkt Untergruppe	Siebe; Rahmen; Halter dafür [1, 2006.01]
B41F 15/36	3-Punkt Untergruppe	ebene [1, 2006.01]
B41F 15/38	3-Punkt Untergruppe	gewölbte [1, 2006.01]
B41F 15/40	2-Punkt Untergruppe	Farb-Zuführeinrichtungen [1, 2006.01]
B41F 15/42	3-Punkt Untergruppe	bestehend aus Rakel oder Farbwalzen [1, 2006.01]
B41F 15/44	2-Punkt Untergruppe	Farbwalzen oder Rakel [1, 2006.01]
B41F 15/46	3-Punkt Untergruppe	mit zwei oder mehr bewegten Teilen [1, 2006.01]
B41F 16/00	Hauptgruppe	Vorrichtungen für Transferdruck [4, 2006.01]
B41F 16/02	1-Punkt Untergruppe	. für textiles Material [4, 2006.01]
B41F 17/00	Hauptgruppe	Druckvorrichtungen oder Druckmaschinen besonderer Bauart oder für Sonderzwecke, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]
B41F 17/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken von Büchern oder Formularsätzen [1, 2006.01]
B41F 17/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken von Kalendern [1, 2006.01]
B41F 17/08	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf faserige oder längliche Gegenstände oder Materialien, oder auf Gegenstände mit zylindrischen Oberflächen [1, 2006.01]
B41F 17/10	2-Punkt Untergruppe	auf Gegenstände oder Materialien von unbestimmter Länge, z.B. Drähte, Schläuche, Rohre, Garne [1, 2006.01]
B41F 17/12	3-Punkt Untergruppe	in einem Winkel zur Achse [1, 2006.01]
B41F 17/13	3-Punkt Untergruppe	zum Drucken auf Werkstoffrollen, mit der Rolle als Druckzylinder, z.B. Streifendrucker [2009.01]
B41F 17/14	2-Punkt Untergruppe	auf Gegenstände von begrenzter Länge [1, 2006.01]
B41F 17/16	3-Punkt Untergruppe	auf die Endflächen oder Bodenflächen [1, 2006.01]
B41F 17/18	3-Punkt Untergruppe	auf gewölbte Oberflächen von Gegenständen mit wechselndem Querschnitt, z.B. Flaschen, Lampenzylinder [1, 2006.01]
B41F 17/20	3-Punkt Untergruppe	auf Gegenstände mit gleich bleibendem Querschnitt, z.B. Bleistifte, Lineale, Widerstände [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
B41F 17/22	4-Punkt Untergruppe	durch rollende Berührung [1, 2006.01]
B41F 17/24	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf ebene Oberflächen von vielflächigen Gegenständen [1, 2006.01]
B41F 17/26	2-Punkt Untergruppe	durch rollende Berührung [1, 2006.01]
B41F 17/28	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf gewölbte Oberflächen von kegeligen oder kegelstumpfartigen Gegenständen [1, 2006.01]
B41F 17/30	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf gewölbte Oberflächen von hauptsächlich kugeligen oder teilkugeligen Gegenständen [1, 2006.01]
B41F 17/32	2-Punkt Untergruppe	auf Glühlampen [1, 2006.01]
B41F 17/34	2-Punkt Untergruppe	auf Gegenständen mit unregelmäßiger Oberfläche, z.B. Früchte, Nüsse [1, 2006.01]
B41F 17/36	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf Tabletten, Pillen oder ähnliche kleine Gegenstände [1, 2006.01]
B41F 17/38	1-Punkt Untergruppe	. zum Drucken auf gestrickte Stoffe [1, 2006.01]
B41F 19/00	Hauptgruppe	Apparate oder Maschinen zum Ausführen von Druckvorgängen in Verbindung mit anderen Arbeitsvorgängen [1, 2, 2006.01]
B41F 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Prägen [Gaufrage] [1, 2006.01]
B41F 19/04	2-Punkt Untergruppe	Verwendung von Tiefdruckformen und Wischern [1, 2006.01]
B41F 19/06	2-Punkt Untergruppe	Drucken und Prägen zwischen einer Negativform und einer Positivform nach dem Einfärben und Wischen der Negativform; Drucken mit einem Farbband mit Farbe oder "Gold" [1, 2006.01]
B41F 19/08	1-Punkt Untergruppe	. gleichzeitiges Formen und Drucken [1, 2006.01]
		Gemeinsame Einzelheiten von Druckmaschinen
B41F 21/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zur Förderung der Bogen durch Druckapparate oder Druckmaschinen (durch Tiegeldruckmaschinen B41F 1/28) [1, 2006.01]
B41F 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Stifte [1, 3, 5, 2006.01]
B41F 21/04	1-Punkt Untergruppe	. Greifer [1, 3, 5, 2006.01]
B41F 21/05	2-Punkt Untergruppe	Vorgreifer [3, 5, 2006.01]
B41F 21/06	2-Punkt Untergruppe	Sauggreifer [1, 2006.01]
B41F 21/08	1-Punkt Untergruppe	. Vereinigung von endlosen Förderern und Greifern [1, 2006.01]
B41F 21/10	1-Punkt Untergruppe	. Vereinigung von Übertragungstrommeln und Greifern [3, 2006.01]
B41F 21/12	1-Punkt Untergruppe	. Ausrichten der Vorderkanten, z.B. Vordermarken [3, 2006.01]
B41F 21/14	1-Punkt Untergruppe	. Ausrichten der Seitenkanten, z.B. Seitenmarken [3, 2006.01]
B41F 22/00	Hauptgruppe	Mittel zum Verhüten des Verschmierens von Maschinenteilen oder Druckerzeugnissen (B41F 23/00 hat Vorrang) [6, 2006.01]
B41F 23/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zum Behandeln der Oberfläche von Bogen, Bahnen oder anderen Waren in Verbindung mit dem Bedrucken [1, 2006.01]
B41F 23/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Anfeuchten (in Rotationsflachdruckmaschinen B41F 7/24) [1, 2006.01]
B41F 23/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Wärmetrocknung, durch Kühlen, durch Auftragen von Pudern [1, 2006.01]
B41F 23/06	2-Punkt Untergruppe	Pudereinrichtungen, z.B. zum Verhindern des Abschmutzens [1, 2006.01]
B41F 23/08	1-Punkt Untergruppe	. Drucknachbehandlung, z.B. zum Glänzendmachen der Abdrucke [1, 2006.01]
B41F 25/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zum Andrücken von Bogen oder Bahnen gegen Zylinder, z.B. zum Glätten [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
B41F 27/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zum Befestigen von Druckelementen oder Druckformen an ihren Trägern ( Befestigen durch chemische Mittel B41N 6/00) [1, 5, 2006.01]
B41F 27/02	1-Punkt Untergruppe	. magnetische Einrichtungen [1, 2006.01]
B41F 27/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen der Druckelemente an ebenen Satzbetten [1, 2006.01]
B41F 27/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen der Druckelemente an Formzylindern [1, 2006.01]
B41F 27/08	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen der Druckformen an ebenen Satzbetten [1, 2006.01]
B41F 27/10	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen von starren gebogenen Druckformen auf Formzylindern [1, 2006.01]
B41F 27/12	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen von biegsamen Druckformen [1, 2006.01]
B41F 27/14	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen von Druckformen auf Zwischenträgern, z.B. Formsätteln [1, 2006.01]
B41F 30/00	Hauptgruppe	Vorrichtungen zum Befestigen von Aufzügen oder von Zurichtungen; Zuführvorrichtungen für Aufzüge (Zurichtungen B41N 6/00) [5, 2006.01]
B41F 30/02	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen auf Druckzylindern [5, 2006.01]
B41F 30/04	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen auf Übertragungszylindern [5, 2006.01]
B41F 30/06	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen von endlosen oder ähnlich fortlaufend zugeführten Aufzügen [5, 2006.01]
B41F 31/00	Hauptgruppe	Farbwerke oder Farbvorrichtungen (Farbwerke für Tiegeldruckmaschinen B41F 1/40; Farbwerke für Zylinder-Flachform-Druckmaschinen B41F 3/81) [1, 2006.01]
B41F 31/02	1-Punkt Untergruppe	. Leitungen, Behälter, Verteilungs- oder Dosiereinrichtungen zur Regelung des Füllstandes für Farben [1, 3, 2006.01]
B41F 31/03	2-Punkt Untergruppe	Farbrühreinrichtungen [6, 2006.01]
B41F 31/04	2-Punkt Untergruppe	mit Farbmessern oder ähnlichen Dosiereinrichtungen [1, 2006.01]
B41F 31/05	3-Punkt Untergruppe	Einstelleinrichtungen [6, 2006.01]
B41F 31/06	2-Punkt Untergruppe	Tröge oder ähnliche Behälter mit ganz oder teilweise eingetauchten Walzen oder Zylindern [1, 2006.01]
B41F 31/07	3-Punkt Untergruppe	für Rotationstiefdruck [6, 2006.01]
B41F 31/08	2-Punkt Untergruppe	mit Vorrichtungen zum Aufspritzen der Farben, z.B. Pumpen, Düsen [1, 2006.01]
B41F 31/10	2-Punkt Untergruppe	Farbkastenwalzen oder Übertragungswalzen (Heber oder andere bewegte Übertragungswalzen B41F 31/14 ) [1, 2006.01]
B41F 31/12	3-Punkt Untergruppe	verstellbar zum Einstellen der Farbverteilung [1, 2006.01]
B41F 31/13	2-Punkt Untergruppe	Antriebseinrichtungen für Farbförderwalzen [6, 2006.01]
B41F 31/14	2-Punkt Untergruppe	Heber oder andere bewegte Farbübertragungswalzen [1, 2006.01]
B41F 31/15	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Bewegen von Reibwalzen [6, 2006.01]
B41F 31/16	1-Punkt Untergruppe	. Fortlaufend arbeitende Geräte, z.B. mit endlosem Band [1, 2006.01]
B41F 31/18	1-Punkt Untergruppe	. zum Farbauftrag auf ausgewählte Teile der Druckform [1, 2006.01]
B41F 31/20	1-Punkt Untergruppe	. Farben entfernende oder sammelnde Einrichtungen [1, 2006.01]
B41F 31/22	1-Punkt Untergruppe	. zur Farbabgabe aus dem Inneren eines Zylinders [1, 2006.01]
B41F 31/24	1-Punkt Untergruppe	. Saugfähige Kissen [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
B41F 31/26	1-Punkt Untergruppe	. Bauarten von Farbwalzen (Farbwalzen, die auch zum Auftragen farbabstoßenden Mittels in Rotationsflachdruckmaschinen dienen B41F 7/36) [1, 2006.01]
B41F 31/28	1-Punkt Untergruppe	. Zerstäuber, z.B. mit Bürsten [1, 2006.01]
B41F 31/30	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Schalten, Abheben, Einstellen oder Ausbauen der Farbwalzen; Ständer, Lager oder Gabeln dafür [1, 2006.01]
B41F 31/32	2-Punkt Untergruppe	Abhebe- oder Einstellvorrichtungen (für Feuchtwalzen B41F 7/40) [1, 2006.01]
B41F 31/34	3-Punkt Untergruppe	Nocken, Exzenter, Keile oder ähnliche Vorrichtungen [1, 2006.01]
B41F 31/36	3-Punkt Untergruppe	druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
B41F 31/38	3-Punkt Untergruppe	magnetisch betätigt [1, 2006.01]
B41F 33/00	Hauptgruppe	Anzeige-, Zähl-, Warn-, Regel-, Steuer- oder Sicherheitseinrichtungen (Anordnungen von Zählwerken in Tiegeldruckpressen B41F 1/00, in Zylinderpressen B41F 3/84; Farbverteilungs- oder Dosiereinrichtungen B41F 31/02) [1, 3, 2006.01]
B41F 33/02	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen von Anzeigeeinrichtungen, z.B. von Zählwerken [1, 2, 2006.01]
B41F 33/04	1-Punkt Untergruppe	. Einschalt- oder Abschalteinrichtungen (Zylinder-Schalt- vorrichtungen von Rotationsdruckpressen oder Rotationsmaschinen B41F 13/24; Anordnungen zum Schalten von Farbwalzen B41F 31/30) [1, 2, 2006.01]
B41F 33/06	2-Punkt Untergruppe	zum Anschalten oder Abschalten der Bogenzuführung oder Bahnenzuführung [1, 2006.01]
B41F 33/08	2-Punkt Untergruppe	zum Anschalten oder Abschalten der Zylinder [1, 2006.01]
B41F 33/10	2-Punkt Untergruppe	zum Anschalten oder Abschalten der Feucht- oder Farbwerke [1, 2006.01]
B41F 33/12	2-Punkt Untergruppe	zum Anschalten oder Abschalten der Maschine als Ganzes [1, 2006.01]
B41F 33/14	2-Punkt Untergruppe	Selbsttätige Steuerung oder Regelung von Schalteinrichtungen durch Fühler, fotoelektrische Einrichtungen, pneumatische Einrichtungen oder andere Anzeiger [1, 2006.01]
B41F 33/16	1-Punkt Untergruppe	. Programmierungssysteme für selbsttätige Steuerung oder Regelung der Reihenfolge der Betriebsvorgänge [1, 2006.01]
B41F 33/18	1-Punkt Untergruppe	. Bahnriss-Meldeeinrichtungen (B41F 33/04 hat Vorrang) [6, 2006.01]
B41F 35/00	Hauptgruppe	Reinigungsanordnungen oder -einrichtungen [1, 2006.01]
B41F 35/02	1-Punkt Untergruppe	. für Formzylinder [1, 2006.01]
B41F 35/04	1-Punkt Untergruppe	. für Farbwalzen [1, 2006.01]
B41F 35/06	1-Punkt Untergruppe	. für Offsetzylinder [1, 2006.01]