

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B41</b>	<b>Untersektion</b>	<b>Drucken</b>
<b>B41</b>	<b>Klasse</b>	<b>Drucken; Liniermaschinen; Schreibmaschinen; Stempel (Wiedergabe oder Vervielfältigen von Bildern oder Mustern durch Abtasten und Umwandeln in elektrische Signale H04N) [4]</b>
<b>B41G</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Vorrichtungen für Bronzedruck, Liniendruck oder zum Einfassen oder Umbördeln von Bogen oder dgl.; Zusatzvorrichtungen zum Perforieren in Verbindung mit dem Drucken (Perforieren allgemein B26D; Herstellung von Dekorationen B44C; Perforieren in Verbindung mit Bogen- oder Bahnenausgabe B65H 35/00; Falten oder Entfalten von dünnem Werkstoff, z.B. Bogen, Bahnen, B65H 45/00 , B65H 47/00)</b>
<b>B41G 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen für Bronzedruck oder für ähnliche Arbeitsvorgänge (Auftragen von körnigen Werkstoffen oder metallischen Folien für dekorative Zwecke B44C 1/00)</b>
B41G 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Flachdruckbauart
B41G 1/04	1-Punkt Untergruppe	. Zylinderbauart
<b>B41G 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Liniendruck</b>
<b>B41G 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Einfassen oder Umranden von Bogen oder ähnlichen Gegenständen, z.B. zum Herstellen von schwarzen Rändern auf Trauerkarten</b>
<b>B41G 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zusatzvorrichtungen zum Perforieren in Verbindung mit Druckvorrichtungen (Apparate oder Maschinen zum Ausführen von Druckvorgängen in Verbindung mit anderen Arbeitsvorgängen als Perforieren B41F 19/00)</b>