

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B41	Untersektion	Drucken
B41	Klasse	Drucken; Liniermaschinen; Schreibmaschinen; Stempel [4]
B41M	Unterklasse	Druck-, Vervielfältigungs-, Markierungs- oder Kopierv Verfahren; Farbdrucken (Korrektur von Druckfehlern B41J); Verfahren zum Aufbringen von Schiebebildern oder dgl. B44C 1/16; flüssige Korrekturmittel zum Beschichten C09D 10/00; Bedrucken von Textilien D06P)
B41M 1/00	Hauptgruppe	Einfärben und Abdrucken einer Druckform [1, 2006.01]
B41M 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Typendruck, z.B. Buchdruck [1, 2006.01]
B41M 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . Flexodruck [1, 2006.01]
B41M 1/06	1-Punkt Untergruppe	. Lithografischer Flachdruck [1, 2006.01]
B41M 1/08	2-Punkt Untergruppe	. . Lithografischer Flachdruck ohne separates Feuchtmittel [1, 2006.01]
B41M 1/10	1-Punkt Untergruppe	. Tiefdruck [1, 2006.01]
B41M 1/12	1-Punkt Untergruppe	. Schablonendruck; Siebdruck [1, 2006.01]
B41M 1/14	1-Punkt Untergruppe	. Mehrfarbendruck [1, 2006.01]
B41M 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung verschiedener Farben, die ineinander fließen, um eine irisierende Wirkung zu erzeugen [1, 2006.01]
B41M 1/18	2-Punkt Untergruppe	. . Drucken einer Farbe über die andere [1, 2006.01]
B41M 1/20	2-Punkt Untergruppe	. . durch gleichzeitiges Auftragen verschiedener Farben auf verschiedene Teile der zu bedruckenden Fläche [1, 2006.01]
B41M 1/22	1-Punkt Untergruppe	. Metallischer Druck; Drucken mit Staubfarben [1, 2006.01]
B41M 1/24	1-Punkt Untergruppe	. kombiniert mit Prägung (Maschinen zum Ausführen von Druckvorgängen in Verbindung mit Prägen B41F 19/02) [1, 2, 2006.01]
B41M 1/26	1-Punkt Untergruppe	. Drucken auf andere Flächen als gewöhnliches Papier (B41M 1/40 hat Vorrang) [1, 2006.01]
B41M 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . auf Metalle [1, 2006.01]
B41M 1/30	2-Punkt Untergruppe	. . auf organische Kunststoffe, Horn oder ähnliche Stoffe [1, 2006.01]
B41M 1/32	2-Punkt Untergruppe	. . auf Kautschuk [1, 2006.01]
B41M 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . auf Glasflächen oder Keramikflächen [1, 2006.01]
B41M 1/36	2-Punkt Untergruppe	. . auf vorbehandeltes Papier z.B. auf Pergament, Ölpapier, Papier für Registrierzwecke [1, 2006.01]
B41M 1/38	2-Punkt Untergruppe	. . auf Holzflächen, Leder oder Linoleum (Drucken auf Streichhölzer oder Streichholzschachteln, wenn es mit der Zündholzherstellung vereinigt ist C06F 1/18) [1, 2006.01]
B41M 1/40	1-Punkt Untergruppe	. Drucken auf Körper von besonderen Formen [1, 2006.01]
B41M 1/42	1-Punkt Untergruppe	. Drucken ohne Berührung zwischen Form und zu bedruckender Oberfläche, z.B. mit Hilfe elektrostatischer Felder [2, 2006.01]
B41M 3/00	Hauptgruppe	Druckverfahren zum Erzeugen von besonderen Arten von Druckwerken, z.B. Muster (besondere Musterungen oder Bilder an sich B44F; Herstellung gedruckter Schaltungen mittels Drucktechniken H05K 3/12) [1, 5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B41M 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Landkarten; Seekarten oder Wetterkarten [1, 2006.01]
B41M 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Notendruck [1, 2006.01]
B41M 3/06	1-Punkt Untergruppe	. Naturmusterdruck; fluoreszierende Drucke; stereoskopische Bilder; Imitationsmuster von z.B. Geweben, Textilien [1, 5, 2006.01]
B41M 3/10	1-Punkt Untergruppe	. Wasserzeichendruck [1, 2006.01]
B41M 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Schiebebilder oder dgl., z.B. Abziehbilder [1, 2006.01]
B41M 3/14	1-Punkt Untergruppe	. Wertpapierdruck [1, 2006.01]
B41M 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Blindenschriftdruck (Schreibmaschinen oder Einzeltypendruckvorrichtungen für Blindenschrift B41J 3/32) [1, 2, 2006.01]
B41M 3/18	1-Punkt Untergruppe	. Besondere Arten von Tapeten [1, 2006.01]
B41M 5/00	Hauptgruppe	Vervielfältigungs- oder Aufzeichnungsverfahren; Bogenmaterial zur Verwendung dabei (bei Benutzung lichtempfindlicher Werkstoffe G03; Elektrografie, Magnetografie G03G) [1, 2006.01]
B41M 5/025	1-Punkt Untergruppe	. durch Übertragung von Farbe vom Vervielfältigungsbogen [4, 2006.01]
B41M 5/03	2-Punkt Untergruppe	. . durch Druck [4, 2006.01]
B41M 5/035	2-Punkt Untergruppe	. . durch Sublimation oder Verdampfung des Bildes [4, 2006.01]
B41M 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung lösungsmittellöslicher Farbstoffe auf dem Vervielfältigungsbogen, z.B. alkohollöslich [1, 5, 2006.01]
B41M 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung von Vervielfältigungsbogen, die mit gelatineartigen Stoffen überzogen sind [1, 2006.01]
B41M 5/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Vervielfältigungsmaterial dafür [1, 2006.01]
B41M 5/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Verwendung von Kohlepapier oder dgl. [1, 2006.01]
B41M 5/124	1-Punkt Untergruppe	. Anwendung von Druck zur Sichtbarmachung von maskierten Farben, z.B. zum Sichtbarmachen einer eingefärbten Unterlage, zum Erzeugen eines opaken oder transparenten Musters oder Farberzeugung durch Verbinden farbbildender Bestandteile [5, 2006.01]
B41M 5/128	2-Punkt Untergruppe	. . Desensibilisatoren; Zusammensetzungen zur Fehlerkorrektur, Nachweis oder Identifizierung der Schichten [5, 2006.01]
B41M 5/132	2-Punkt Untergruppe	. . Chemisch farbbildende Komponenten; Additive oder Bindemittel dafür [5, 2006.01]
B41M 5/136	3-Punkt Untergruppe	. . . Organische Farbbildner, z.B. Leukofarben [5, 2006.01]
B41M 5/145	4-Punkt Untergruppe	 mit einem Lactonring oder Lactamring [5, 2006.01]
B41M 5/15	4-Punkt Untergruppe	 Spiropyrane [5, 2006.01]
B41M 5/155	3-Punkt Untergruppe	. . . farbbildende Komponenten, z.B. saure Verbindungen; Additive oder Bindemittel dafür; Schichten, enthaltend Farbentwickler, Additive oder Bindemittel [5, 2006.01]
B41M 5/165	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Verwendung von Mikrokapseln; spezielle Lösungsmittel für die eingeschlossenen Bestandteile [5, 2006.01]
B41M 5/20	1-Punkt Untergruppe	. durch elektrische Ströme (B41M 5/24 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]
B41M 5/24	1-Punkt Untergruppe	. Ablative Aufzeichnung, z.B. Einbrennen von Markierungen; Funkenaufzeichnung [1, 5, 2006.01]
B41M 5/26	1-Punkt Untergruppe	. Thermografie (B41M 5/20 , B41M 5/24 hat Vorrang; fotothermografische Systeme G03C 1/498) [1, 5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B41M 5/28	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung von thermochromen Verbindungen oder Schichten, die Flüssigkristalle, Mikroapseln, bleichbare Farben oder hitzeersetzbare Verbindungen enthalten, z.B. durch Freisetzen von Gas [5, 2006.01]
B41M 5/30	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung von chemischen Farbbildnern (B41M 5/34 hat Vorrang) [5, 2006.01]
B41M 5/32	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einer Schwermetallverbindung als einer Komponente [5, 2006.01]
B41M 5/323	3-Punkt Untergruppe	. . . Organische Farbbildner, z.B. Leukofarben [2006.01]
B41M 5/327	4-Punkt Untergruppe	 mit einem Lactonring oder Lactamring [2006.01]
B41M 5/333	3-Punkt Untergruppe	. . . Farbentwickelnde Komponenten dafür, z.B. saure Komponenten [2006.01]
B41M 5/337	3-Punkt Untergruppe	. . . Additive; Bindemittel [2006.01]
B41M 5/34	2-Punkt Untergruppe	. . Mehrfabenthermografie [5, 2006.01]
B41M 5/36	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung einer Polymerschicht, gegebenenfalls Einzelschicht, die verformt oder strukturell verändert wird, mit Modifizierung ihrer Eigenschaften wie z.B. ihrer optischen, hydrophob- hydrophilen, Löslichkeits- oder Permeabilitätseigenschaften [5, 2006.01]
B41M 5/382	2-Punkt Untergruppe	. . Kontaktübertragung oder Sublimationsverfahren (Sublimationsdruck eines fertigen Bildes oder Musters B41M 5/035; Tinten-, Farb- oder Pigment-Aufzeichnungsschichten B41M 5/50) [2006.01]
B41M 5/385	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die zu übertragenden Farben oder Pigmente [2006.01]
B41M 5/388	4-Punkt Untergruppe	 Azofarbstoffe [2006.01]
B41M 5/39	4-Punkt Untergruppe	 Farbstoffe mit einer oder mehreren Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindungen, z.B. Azomethine [2006.01]
B41M 5/392	3-Punkt Untergruppe	. . . Additive, aber keine farbbildenden Substanzen, Farbstoffe oder Pigmente, z.B. Sensibilisatoren, Transferbeschleunigungsmittel [2006.01]
B41M 5/395	4-Punkt Untergruppe	 Makromolekulare Additive, z.B. Bindemittel [2006.01]
B41M 5/398	2-Punkt Untergruppe	. . Verfahren zur Übertragung von Haftmustern unter Verwendung von Pulvern [2006.01]
B41M 5/40	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Unterlage, Zwischenschichten oder Überzugsschichten; Hitze, Strahlung filternde oder absorbierende Mittel oder Schichten; in Verbindung mit Schichten oder Zusammensetzungen für andere Bildaufzeichnungsverfahren; besondere Vorlagen für die Vervielfältigung durch Thermografie [5, 2006.01]
B41M 5/41	3-Punkt Untergruppe	. . . Basisschichten [2006.01]
B41M 5/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Zwischenschichten oder Deckschichten [2006.01]
B41M 5/44	4-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch makromolekulare Komponenten [2006.01]
B41M 5/46	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch Licht in Wärme umwandelnde Mittel oder Schichten; Wärme oder Strahlung absorbierende oder filternde Mittel oder Schichten [2006.01]
B41M 5/48	3-Punkt Untergruppe	. . . in Verbindung mit anderen Bildaufzeichnungsschichten oder Zusammensetzungen; Spezielle Bildvorlagen zur Reproduktion durch Thermografie [2006.01]
B41M 5/50	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsmaterialien mit einer Beschichtung zur Verbesserung der Tintenaufnahme-, Farbstoffaufnahme- oder Pigmentaufnahmefähigkeit, z.B. für Tintenstrahl- oder Thermotransfer-Verfahren (Drucken auf vorbehandeltem Papier B41M 1/36) [2006.01]
B41M 5/52	2-Punkt Untergruppe	. . Makromolekulare Beschichtungen [2006.01]
B41M 7/00	Hauptgruppe	Nachbehandlung von Drucken, z.B. Erwärmen, Bestrahlen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B41M 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Bestäuben; Firnissen (Einrichtungen zum Behandeln der Oberflächen von Bogen, Bahnen oder dgl. in Verbindung mit dem Bedrucken B41F 23/00 , B41L 23/00) [1, 2006.01]
B41M 9/00	Hauptgruppe	Verfahren unter Verwendung von Zurichtungen (Zurichtungen an sich B41N 6/00) [1, 5, 2006.01]
B41M 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Reliezzurichtungen [1, 2006.01]
B41M 9/04	2-Punkt Untergruppe	. . Fotomechanische Reliezzurichtungen [1, 2006.01]
B41M 99/00	Hauptgruppe	Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]