

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| D | Sektion | Sektion D – Textilien; Papier |
| D01 | Untersektion | Textilien oder flexible Materialien, soweit nicht anderweitig vorgesehen |
| D01 | Klasse | Natürliche oder produzierte Zwirne oder Fasern; Spinnen |
| D01H | Unterklasse | Spinnen oder Zwirnen (Zwirnen von Werg D01G 35/00; Kräuseln oder Texturieren von Fasern, Fäden oder Garnen D02G 1/00) |
| | | <u>Arten oder Typen von Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen; Maschinen oder Anordnungen zum Verstrecken; Zwirnmaschinen</u> |
| D01H 1/00 | Hauptgruppe | Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen mit fortlaufender Aufwicklung des Erzeugnisses (Offenend-Spinnmaschinen D01H 4/00) [1, 5, 2006.01] |
| D01H 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Ringspinnmaschinen und Ringzwirnmaschinen [1, 2006.01] |
| D01H 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Flügelspinnmaschinen und Flügelzwirnmaschinen [1, 2006.01] |
| D01H 1/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Glockenspinnmaschinen und Glockenzwirnmaschinen [1, 2006.01] |
| D01H 1/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Becherspinnmaschinen, Topfspinnmaschinen oder Tellerspinnmaschinen, in denen durch Zentrifugalwirkung ringförmige Garnmassen gebildet werden [1, 2006.01] |
| D01H 1/10 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Hervorbringen einer mehrfachen Verzwirnung, z.B. Doppeldrahtverzwirnung [1, 2006.01] |
| D01H 1/11 | 1-Punkt Untergruppe | . Falschdrall-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 1/115 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Druckluft [5, 2006.01] |
| D01H 1/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten (Streckvorrichtungen D01H 5/00; Zwirnvorrichtungen D01H 7/00) [1, 2006.01] |
| D01H 1/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gestelle; Gehäuse; Abdeckungen [1, 2006.01] |
| D01H 1/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gatter für Vorratsspulen [1, 2006.01] |
| D01H 1/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebsvorrichtungen oder Anhaltevorrichtungen (für Offenend-Spinnmaschinen D01H 4/12 , D01H 4/20 , D01H 4/42; Sicherheitsvorrichtungen D01H 13/14) [1, 5, 2006.01] |
| D01H 1/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Streckwerkswalzen (Regulieren oder Verändern des Verzuges D01H 5/32) [1, 2006.01] |
| D01H 1/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Anordnungen zum Zwirnen, z.B. Spindeln (Bremseinrichtungen für Spindeln D01H 7/22; in gegenseitiger Abhängigkeit stehende Mechanismen für den Antrieb von Flügel und Spule D01H 7/50) [1, 2006.01] |
| D01H 1/241 | 4-Punkt Untergruppe | mit Riemenantrieb [2, 2006.01] |
| D01H 1/242 | 4-Punkt Untergruppe | mit Zahnradantrieb [2, 2006.01] |
| D01H 1/243 | 4-Punkt Untergruppe | mit Reibradantrieb [2, 2006.01] |
| D01H 1/244 | 4-Punkt Untergruppe | mit Antrieb jeder Spindel durch einen Elektromotor [2, 2006.01] |
| D01H 1/26 | 4-Punkt Untergruppe | mit zwei oder mehr Geschwindigkeiten; mit veränderlichen Geschwindigkeiten [1, 2006.01] |
| D01H 1/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für zwei oder mehr Maschinenelemente, welche verschiedene Merkmale aufweisen, im Arbeitsgang jedoch verbunden sind [1, 2006.01] |
| D01H 1/30 | 4-Punkt Untergruppe | mit zwei oder mehr Geschwindigkeiten; mit veränderlichen Geschwindigkeiten [1, 2006.01] |
| D01H 1/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für komplette Maschinen [1, 2006.01] |
| D01H 1/34 | 4-Punkt Untergruppe | mit zwei oder mehr Geschwindigkeiten; mit veränderlichen Geschwindigkeiten [1, 2006.01] |
| D01H 1/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zur Formgebung von Garnwickeln [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| D01H 1/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Aufwickeln von Reserve-Garnlängen auf Wickelpackungen, z.B. Übertragungsenden [1, 2006.01] |
| D01H 1/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Anbringen fortlaufend zugeführten Gutes auf Spulen oder dgl. [1, 2006.01] |
| D01H 1/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schutzvorrichtungen oder Fänger für Garne oder Zwirne, z.B. Trennplatten, Ballonbegrenzer (Ballonbegrenzer an Spindeln D01H 7/18) [1, 2006.01] |
| D01H 3/00 | Hauptgruppe | Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen mit absatzweiser Aufwicklung des Erzeugnisses, z.B. Wagenspinner [1, 2006.01] |
| D01H 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten (Streckwerke D01H 5/00; Zwirnvorrichtungen D01H 7/00) [1, 2006.01] |
| D01H 3/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Wagen; Mechanismen zur Auslösung der Wagenbewegungen [1, 2006.01] |
| D01H 3/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Wagen; Wagenschienen; Querbewegungen [1, 2006.01] |
| D01H 3/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einrückvorrichtungen oder Ausrückvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 3/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Fahrbare Aufsteckgatter, z.B. für Wagenspinner [1, 2006.01] |
| D01H 3/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bewegungen zur Formgebung des Wickels; Winder und Gegenwinder [1, 2006.01] |
| D01H 3/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung von Walzantrieben [1, 2006.01] |
| D01H 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung von Spindelantrieben (Spindeln, Spindellager, Spindelträger D01H 7/04) [1, 2006.01] |
| D01H 3/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Blechtrommeln; Antriebsanordnungen in enger Verbindung mit den Blechtrommeln [1, 2006.01] |
| D01H 3/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen zum Antrieb der Spindeln bei der Wagenausfahrt oder beim Abschlagen des Fadens [1, 2006.01] |
| D01H 3/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen zum Antrieb der Spindeln bei der Wageneinfahrt [1, 2006.01] |
| D01H 3/24 | 4-Punkt Untergruppe | Winkelbewegungen; Spitzenhartwinder [1, 2006.01] |
| D01H 3/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebs- oder Anhalteanordnungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen; Sperrmechanismen (Sicherheitsvorrichtungen D01H 13/14) [1, 2006.01] |
| D01H 4/00 | Hauptgruppe | Offenend-Spinnmaschinen oder Vorrichtungen, bei welchen die Drehung in frei bewegliche, aus einem Faserband gelöste Einzelfasern eingebracht wird; Vorrichtungen zum Anspinnen; Umwickeln endloser Kerngarne mit Fasern unter Verwendung von Offenend-Spinntechniken [5, 2006.01] |
| D01H 4/02 | 1-Punkt Untergruppe | . in denen die Drehung mittels eines strömenden Mediums, z.B. Luftwirbel, erfolgt [5, 2006.01] |
| D01H 4/04 | 1-Punkt Untergruppe | . in denen die Drehung durch den Kontakt der Fasern mit einer bewegten Oberfläche erfolgt [5, 2006.01] |
| D01H 4/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Saugeinrichtungen (D01H 4/08 , D01H 4/16 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| D01H 4/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Rotor-Spinnen, d.h. als bewegte Fläche ist ein Rotor vorgesehen [5, 2006.01] |
| D01H 4/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rotoren [5, 2006.01] |
| D01H 4/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rotorlagerung; Antriebs- und Anhaltevorrichtungen (Steuerungen hierfür D01H 4/42) [5, 2006.01] |
| D01H 4/14 | 4-Punkt Untergruppe | Rotorantrieb durch einen Elektromotor [5, 2006.01] |
| D01H 4/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Friktions-Spinnen, d.h. als bewegte Oberfläche ist eine Paar von eng benachbarten Friktionswalzen vorgesehen, z.B. mit wenigstens einer Saugwalze [5, 2006.01] |
| D01H 4/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Friktionswalzen, z.B. Anordnung der Saugöffnungen [5, 2006.01] |
| D01H 4/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Walzenlagerung; Antriebs- oder Anhaltevorrichtungen (Steuerungen hierfür D01H 4/42) [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| D01H 4/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Reinigung der bewegten Oberflächen [5, 2006.01] |
| D01H 4/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . beim Rotor-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 4/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . beim Friktions-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 4/28 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von elektrostatischen Feldern [5, 2006.01] |
| D01H 4/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Auflösevorrichtungen; Vorrichtungen zum Ausrichten oder Geraderichten von Fasern [5, 2006.01] |
| D01H 4/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Auflösewalzen [5, 2006.01] |
| D01H 4/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Luftströmen [5, 2006.01] |
| D01H 4/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln zur Schmutzabscheidung [5, 2006.01] |
| D01H 4/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Faserspeisekanäle [5, 2006.01] |
| D01H 4/40 | 1-Punkt Untergruppe | . Abzug des Garns aus der Garnbildungszone, z.B. Abzugsdüsen [5, 2006.01] |
| D01H 4/42 | 1-Punkt Untergruppe | . Steuerung der Antriebsvorgänge und Anhaltevorgänge [5, 2006.01] |
| D01H 4/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . beim Rotor-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 4/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . beim Friktions-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 4/48 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Anspinnen; deren Steuerung [5, 2006.01] |
| D01H 4/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . beim Rotor-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 4/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . beim Friktions-Spinnen [5, 2006.01] |
| D01H 5/00 | Hauptgruppe | Streckmaschinen oder Streckwerke [1, 2006.01] |
| D01H 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadelstabstreckwerke oder andere Streckeinrichtungen mit Hechelstäben oder ähnlichen Nadelstäben [1, 2006.01] |
| D01H 5/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Schraubenspindeln betätigten Nadelstäben [1, 2006.01] |
| D01H 5/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Doppelnadelstabstrecken [1, 2006.01] |
| D01H 5/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Gelenke, Ketten oder dgl. verbundenen Nadelstäben [1, 2006.01] |
| D01H 5/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit voneinander getrennten, aber durch gegenseitigen Druck betätigten Nadelstäben [1, 2006.01] |
| D01H 5/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten [1, 2006.01] |
| D01H 5/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nadelleisten [1, 2006.01] |
| D01H 5/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gestelle; Gehäuse; Abdeckungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Streckmaschinen oder Streckwerke ohne Hechelstäbe oder ähnliche Nadelstangen [1, 2006.01] |
| D01H 5/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . in denen die Fasern durch Berührung mit feststehenden oder hin- und hergehenden Oberflächen weitergeleitet werden [1, 2006.01] |
| D01H 5/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . in denen die Fasern nur durch Walzen geführt werden [1, 2006.01] |
| D01H 5/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Nadelwalzen oder ähnlichen genadelten, rotierenden Teilen [1, 2006.01] |
| D01H 5/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . in denen die Fasern durch ein oder mehrere endlose Riemchen geführt werden [1, 2006.01] |
| D01H 5/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . in denen Fasern unter Drahterteilung verstreckt werden [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| D01H 5/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit eingebauten Vorrichtungen zum Trennen endloser Filamente, z.B. beim Direktspinnen (Umwandeln von Spinnkabeln in verzugsfähige Faserbänder oder Garne D01G 1/06) [1, 2006.01] |
| D01H 5/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Regulieren oder Verändern des Verzugs [1, 2006.01] |
| D01H 5/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Einstellen von Hand [1, 2006.01] |
| D01H 5/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nach einem vorbestimmten Muster, z.B. zum Herstellen von Noppen [1, 2006.01] |
| D01H 5/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Abhängigkeit von den Unregelmäßigkeiten des zugeführten Fasergutes [1, 2006.01] |
| D01H 5/40 | 4-Punkt Untergruppe | unter Verwendung mechanischer Zeitverzögerungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/42 | 4-Punkt Untergruppe | unter Verwendung elektrischer Zeitverzögerungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einstellen von Verzugselementen, z.B. Ändern der Streckfeldweite [1, 2006.01] |
| D01H 5/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Belastungsanordnungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Gewichten [1, 2006.01] |
| D01H 5/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Federn [1, 2006.01] |
| D01H 5/52 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von hydraulischem oder pneumatischem Druck [1, 2006.01] |
| D01H 5/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung magnetischer Anordnungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Halterungen für Verzugselemente [1, 2006.01] |
| D01H 5/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Hin- und Herbewegen der Verzugselemente [1, 2006.01] |
| D01H 5/60 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zur Vermeidung von Faserablagerungen auf Verzugselementen [1, 2006.01] |
| D01H 5/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nicht-umlaufende Putzpuffer oder Putzplatten; Schaber [Kratzer] [1, 2006.01] |
| D01H 5/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Putzwalzen oder Putztücher [1, 2006.01] |
| D01H 5/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Absaugvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/68 | 4-Punkt Untergruppe | Fadenbruchabsaugung [1, 2006.01] |
| D01H 5/70 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bauliche Merkmale von Verzugselementen [1, 2006.01] |
| D01H 5/72 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Fadenführer zur Faserverdichtung [Luntenverdichter] [1, 2006.01] |
| D01H 5/74 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Streckwerkswalzen [1, 2006.01] |
| D01H 5/76 | 4-Punkt Untergruppe | Loswalzenanordnungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/78 | 4-Punkt Untergruppe | mit Riffeln oder anderen durchgehenden Oberflächenmerkmalen [1, 2006.01] |
| D01H 5/80 | 4-Punkt Untergruppe | mit Walzenbeschlägen; Walzenbezüge oder Walzenbeläge [1, 2006.01] |
| D01H 5/82 | 4-Punkt Untergruppe | Anordnungen zum Zusammenkuppeln der verschiedenen Walzenabschnitte [1, 2006.01] |
| D01H 5/84 | 4-Punkt Untergruppe | Nadelwalzen [1, 2006.01] |
| D01H 5/86 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Riemchen; Riemchenhalter; Riemchenspannvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 5/88 | 4-Punkt Untergruppe | Riemchenkäfige; Riemchenspanner [1, 2006.01] |
| D01H 7/00 | Hauptgruppe | Spinnvorrichtungen oder Zwirnvorrichtungen (für Offenend-Spinnen D01H 4/00) [1, 5, 2006.01] |
| D01H 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Erteilen eines bleibenden Drahtes [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-----------|---------------------|--|
| D01H 7/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spindeln [1, 2006.01] |
| D01H 7/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit stillstehendem Spindelschaft und umlaufender Spulenhülse [Umläufer] [1, 2006.01] |
| D01H 7/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spindelbefestigungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/10 | 4-Punkt Untergruppe | Spindelträger; Schienen; Schienenträger, z.B. Führungen für Tragstangen [1, 2006.01] |
| D01H 7/12 | 4-Punkt Untergruppe | Spindelhalslager; Lagergehäuse [1, 2006.01] |
| D01H 7/14 | 4-Punkt Untergruppe | Niederhaltevorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen zum Verbinden von Spulen oder dgl. mit Spindeln [1, 2006.01] |
| D01H 7/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen an Spindeln zum Unterdrücken von Fadenballons [1, 2006.01] |
| D01H 7/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spindelschmierung [1, 2006.01] |
| D01H 7/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spindelbremsen [1, 2006.01] |
| D01H 7/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spinnflügel oder ähnliche Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Flügelausbildungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/28 | 4-Punkt Untergruppe | zum Führen des Fasergutes über die Außenseite der Flügelarme [1, 2006.01] |
| D01H 7/30 | 4-Punkt Untergruppe | mit Führungskanälen in den Armen, z.B. Flügel für Vorgarne [1, 2006.01] |
| D01H 7/32 | 5-Punkt Untergruppe | mit Anpressvorrichtungen [Pressfinger] [1, 2006.01] |
| D01H 7/34 | 4-Punkt Untergruppe | mit Führungsrollen oder ähnlichen Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/36 | 4-Punkt Untergruppe | mit hin- und hergehenden Gliedern [1, 2006.01] |
| D01H 7/38 | 4-Punkt Untergruppe | Ringflügel [1, 2006.01] |
| D01H 7/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Träger für Flügel, z.B. Tragschienen [1, 2006.01] |
| D01H 7/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kupplungsvorrichtungen zwischen Flügeln und Spindeln [1, 2006.01] |
| D01H 7/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bremsvorrichtungen für geschleppte Spulen oder Spinnflügel [1, 2006.01] |
| D01H 7/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . An Flügeln befestigte oder mit diesen eine Einheit bildende Vorrichtungen zur zeitweiligen Erhöhung der Verdrillung des zugeführten Gutes [1, 2006.01] |
| D01H 7/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ösen oder ähnliche Führungsanordnungen (D01H 7/46 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D01H 7/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . In wechselseitiger Beziehung stehende Antriebsmechanismen für Flügel und Spulen, z.B. Aufwindvorrichtungen für Baumwollvorspinnmaschinen [1, 2006.01] |
| D01H 7/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen mit Ringen und Läufern [1, 2006.01] |
| D01H 7/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit feststehenden Ringen [1, 2006.01] |
| D01H 7/56 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit frei umlaufenden Ringen; mit gebremsten oder geschleppten Ringen [1, 2006.01] |
| D01H 7/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit angetriebenen Ringen [1, 2006.01] |
| D01H 7/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ringe oder Läufer; Herstellung derselben, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| D01H 7/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schmierstoffversorgung für Läufer [1, 2006.01] |
| D01H 7/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ringträger, z.B. Ringschienen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| D01H 7/66 | 2-Punkt Untergruppe | . . Glockenspindeln oder Kappenspindeln [1, 2006.01] |
| D01H 7/68 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausbildung der Glocken oder Kappen [1, 2006.01] |
| D01H 7/70 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen zur Halterung von Glocken oder Kappen an Spindeln [1, 2006.01] |
| D01H 7/72 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spulenhalter, z.B. Spulenbänke [1, 2006.01] |
| D01H 7/74 | 2-Punkt Untergruppe | . . Topfspinnmaschinen oder ähnliche Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/76 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rotierende Scheiben [1, 2006.01] |
| D01H 7/78 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausbildung von Spinntöpfen, z.B. Töpfe für Zentrifugenspinnen [1, 2006.01] |
| D01H 7/80 | 4-Punkt Untergruppe | besonders zur Aufnahme nasser Garne ausgebildet [1, 2006.01] |
| D01H 7/82 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gehäuse oder Schutzvorrichtungen für rotierende Spinntöpfe oder dgl. [1, 2006.01] |
| D01H 7/84 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spindeln oder Garnträger in Zusammenwirkung mit rotierenden Spinntöpfen [1, 2006.01] |
| D01H 7/86 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mehrfachzwirnanordnungen, z.B. Doppeldrahtzwirnvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 7/88 | 2-Punkt Untergruppe | . . Hohlspindelanordnungen (D01H 7/86 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D01H 7/90 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kombinierte Anordnungen mit zwei oder mehr Zwirnvorrichtungen (D01H 7/88 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D01H 7/92 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Erteilen von Falschdraht [1, 2006.01] |
| | | <u>Gemeinsame Merkmale oder Einzelheiten von bzw. Zubehör für Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen verschiedener Art oder Gattung</u> |
| D01H 9/00 | Hauptgruppe | Anordnungen zum Aufstecken oder Entfernen von Spulen, Spulenhülsen, Aufnahmegehäusen oder fertiggestellten Wicklungen an Ausgabel- oder Aufnahmestationen [1, 2006.01] |
| D01H 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Entfernen fertiger Aufnahmewicklungen und Ersetzen durch Spulen, Spulenhülsen oder Aufnahmegehäuse an Aufnahmestationen; Transport zwischen benachbarten vollen und leeren Aufnahmeelementen [1, 2006.01] |
| D01H 9/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abziehvorrrichtungen als Bestandteile von Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen [1, 2006.01] |
| D01H 9/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überführen des Garnes von den Zentrifugenspinnöpfen auf Garnträger [1, 2006.01] |
| D01H 9/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abziehvorrrichtungen, unabhängig von den Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen [1, 2006.01] |
| D01H 9/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Abziehwagen [1, 2006.01] |
| D01H 9/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Handapparate zum Aufstecken der Spulenhülsen; Träger für solche Apparate [1, 2006.01] |
| D01H 9/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Vorbereiten von Spinnmaschinen oder Zwirnmaschinen für das Abziehen der Garne [1, 2006.01] |
| D01H 9/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Garnabschneidevorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 9/18 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Zuführen von Spulen, Spulenhülsen, Aufnahmegehäusen oder voller Spulen zu oder für die Weiterleitung von Ausgabestationen oder Aufnahmestationen (D01H 9/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D01H 11/00 | Hauptgruppe | Anordnungen zum Eindämmen oder Entfernen von Staub, Faserflug oder dgl. (Reinigung der bewegten Oberflächen in Offenend-Spinnmaschinen D01H 4/22) [1, 5, 2006.01] |
| D01H 13/00 | Hauptgruppe | Andere gemeinsame bauliche Merkmale, Einzelheiten oder Zubehörteile [1, 5, 2006.01] |
| D01H 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anderweitig nicht vorgesehene Walzenanordnungen [1, 2006.01] |
| D01H 13/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Fadenführer für Kardenbänder oder Streckenbänder, Vorgarnlunten oder Garne; Formen zum Glätten (Luntenverdichter D01H 5/72) [1, 2006.01] |
| D01H 13/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Hin- und hergehende Fadenführer [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| D01H 13/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Drahtsperrn [1, 2006.01] |
| D01H 13/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Fadenbremsen [1, 2006.01] |
| D01H 13/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Verhindern des Kringelns oder versehentlicher Doppelfäden [1, 2006.01] |
| D01H 13/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Warn- oder Sicherheitsvorrichtungen, z.B. selbsttätige Fehleranzeige- oder Abstellvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 13/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . bei Verringerung der Fadenspannung, Ausbleiben der Zufuhr oder bei Fadenbruch ansprechend [1, 2006.01] |
| D01H 13/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anhalten nur der Zufuhr [1, 2006.01] |
| D01H 13/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . auf übermäßige Spannung oder unregelmäßiges Arbeiten der Maschine ansprechend [1, 2006.01] |
| D01H 13/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . auf vorhandene Unregelmäßigkeiten im laufenden Material ansprechend [1, 2006.01] |
| D01H 13/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . auf eine abgemessene Garnlänge, Fertigstellung eines Garnwickels oder Füllung eines Behälters ansprechend [1, 2006.01] |
| D01H 13/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Erleichtern der Beobachtung oder Überprüfung von Garnen oder dgl. in Verbindung mit dem Spinnen oder Zwirnen [1, 2006.01] |
| D01H 13/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Heiz- oder Kühlanordnungen [1, 2006.01] |
| D01H 13/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Befeuchten, Schlichten, Ölen, Wachsen, Färben oder Trocknen von Garnen oder dgl. als zusätzliche Nebengerichtung beim Spinnen oder Zwirnen [1, 2006.01] |
| D01H 13/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Zähl-, Mess- oder Aufzeichnungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D01H 15/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Verbinden von Fasergut (für Offenend-Spinnmaschinen D01H 4/48) [1, 5, 2006.01] |
| D01H 15/007 | 1-Punkt Untergruppe | . für Doppeldrahtzwirnmachines [5, 2006.01] |
| D01H 15/013 | 1-Punkt Untergruppe | . mit längs den Maschinen fahrbaren Wagen [5, 2006.01] |
| D01H 17/00 | Hauptgruppe | Handwerkzeuge [1, 2006.01] |
| D01H 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Speichern und Darbieten von Ringläufern; Vorrichtungen zum Anbringen von Läufern auf Ringen [1, 2006.01] |