

Symbol	Typ	Titel
D	Sektion	Sektion D — Textilien; Papier
D21	Untersektion	Papier
D21	Klasse	Papierherstellung; Herstellung, Gewinnung von Cellulose bzw. Zellstoff
D21B	Unterklasse	Faserige Rohstoffe oder ihre mechanische Behandlung
D21B 1/00	Hauptgruppe	Faserige Rohstoffe oder ihre mechanische Behandlung (Vorbehandlung der feinzerteilten Stoffe vor dem Aufschluss D21C 1/00; Methoden des Mahlens oder Raffinierens von Faserbrei D21D 1/00; Reinigen des Papierstoffbreis durch mechanische Mittel D21D 5/00) [1, 2006.01]
D21B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Aufbereiten der Rohstoffe mit physikalischen oder chemischen Mitteln (Entfernen der Rinde B27L) [1, 2006.01]
D21B 1/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Zerkleinern der Rohstoffe in kleine Teilchen, z.B. Fasern (Spalten oder Schneiden von Holz oder dgl. auf trockenem Wege B27L; Mechanisches Lösen von Fasern aus pflanzlichem Material D01B 1/00; Hecheln oder Hechelmaschinen D01B 5/00) [1, 2006.01]
D21B 1/06	2-Punkt Untergruppe	... auf trockenem Wege [1, 2006.01]
D21B 1/08	3-Punkt Untergruppe	... wobei der Rohstoff aus Altpapier besteht; wobei der Rohstoff aus Lumpen besteht [1, 2006.01]
D21B 1/10	4-Punkt Untergruppe durch Zerschneiden [1, 2006.01]
D21B 1/12	2-Punkt Untergruppe	... auf nassem Wege; unter Verwendung von Dampf [1, 2006.01]
D21B 1/14	3-Punkt Untergruppe	... Zerkleinern in Mühlen [1, 2006.01]
D21B 1/16	4-Punkt Untergruppe bei Vorhandensein chemisch wirkender Stoffe [1, 2006.01]
D21B 1/18	4-Punkt Untergruppe in Holzschiefern mit Magazinzuführung [1, 2006.01]
D21B 1/20	5-Punkt Untergruppe mit Kettenzuführung [1, 2006.01]
D21B 1/22	5-Punkt Untergruppe mit Schraubenzuführung [1, 2006.01]
D21B 1/24	5-Punkt Untergruppe mit Zuführung in taschenförmigen Behältern [1, 2006.01]
D21B 1/26	4-Punkt Untergruppe Antriebs- oder Zuführungsanordnungen [1, 2006.01]
D21B 1/28	4-Punkt Untergruppe Zurichter für Mahlsteine, mit der Mühle verbunden [1, 2006.01]
D21B 1/30	3-Punkt Untergruppe	... Zermalmen in faserige Bestandteile durch andere Mittel [1, 2006.01]
D21B 1/32	4-Punkt Untergruppe von Abfallpapier [1, 2006.01]
D21B 1/34	4-Punkt Untergruppe durch Kneten oder Mischen; Breimaschinen [1, 2006.01]
D21B 1/36	4-Punkt Untergruppe Schlagartiger Zerfall bei plötzlicher Druckverminderung [1, 2006.01]
D21B 1/38	1-Punkt Untergruppe	. Konservieren des feinzerteilten cellulosehaltigen Stoffes [1, 2006.01]